

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** CHAN-IR-MEI ANDRIANANTENAINA CHARLES  
**ADRESSE :** LOT 402V/3706 ISAHA, **Tél.** 0349374664  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8741FD**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2145

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

**RECU N° : 918747/FNR/007/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 22/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- DEBUT FUMEE MOTEUR
- PHARE G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAMINA J B  
ROLAND  
Opérateur : VAOSANDY LAGEURRE MIREILLE  
CLEMENTINE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 5 JOURS**