

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RATIANAMALALA MIORANTENAINA  
**ADRESSE :** LOT 14 G 20 ATSIMONTSENA, **Tél.** 033 40 042 87  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3365TAD**

**USAGE EFFECTIF:** TM6

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 3500

**DROIT :** Ar 10 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 6 000

**CARTE :** Ar 2 000

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTSIRABE - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 905614/ANT/023/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 09/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- CERTIFICAT DE NON AFFECTATION ( C.N.A)

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain  
Emilien  
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1JOUR 10/11/2021**