DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:RAMANANTSIALONINA ZOTIANA} \textbf{ADRESSE}: LOT VP 9 A TER B AMBOHIMIANDRA 030380724, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3302TBJ}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1215

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 914732/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)

Nom du vérificateur :GPCE RAFALIMANANA Jocelyn Opérateur : RAVELOMANANA Mirana Haingoharinivo

Claudy

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 2 JOURS 19/11/2021