



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 871981/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 07/10/2021

NOM : PURGUY DIDIER CHRISTIAB JEAN LOUIS

ADRESSE : LOT VT 89 AJ TER A ANDOHANIMANDROSEZA 0344399896

TELEPHONE : 0345554140

PROFESSION :CHEF ATELIER

NUM IMM : 5417TAU

MARQUE :RENAULT

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : HSR

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:VF.1HSRC6N5837813

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :R001504

PTC :1838

PAV :1288

CU :550

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2012

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 07/10/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 07/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée

Validité de circulation jusqu'au07/10/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé5417TAU

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1838

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400