

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De: RAZAFINTOANDRO BERTHON**

**ADRESSE :** LOT 586 PLLE 13/51-52 TANAMBAO V, **Tél.** 0348189807

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 4422AH**

**USAGE EFFECTIF: VP**

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 2475

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
TOAMASINA-TANAMBOROZANO**

**RECU N° : 868517/TNA/005/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 04/10/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE**

**ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- VEHICULE A PEINDRE
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC RAKOTOMALALA C.  
ALAIN

Opérateur : RAZAFINTSIALA JEANNIE NICOLE

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 JOURS**