## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MOUSSA LOKHAT MAMODALY AYAZ **ADRESSE**: AMBINANIKELY, **Tél**.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3136UD

**USAGE EFFECTIF: TM16** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 19000

**DROIT:** Ar 39 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 43 000
TVA: Ar 8 600

NET A PAYER: Ar 51 600

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-AMBOVOMBE

-----

RECU N°: 873108/TLR/014/SUR\_SITE/2021

**Date**: 07/10/2021

NET A PAYER: Ar 51 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUES POLICE AV/ARR A FIXER
- BANDE RETRO REFLECHISSANTES A POSER
- FUITE D'HUILE SUR BOITIER DE DIRECTION
- ROUES DE SECOURS NUL
- CODE PHARES G/D MAUVAISE MASSE
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

Opérateur: GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS