

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAZANABOLOLONA SIMON ALBERTHINE

ADRESSE : LOT CITE N°01 TANAMBAO, Tél.

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 8879FD

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2910

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
FIANARANTSOA-BESOROHITRA**

RECU N° : 873933/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE

Nom du vérificateur : ANDRIAMASIASISOLO JEAN ARNAUD

Opérateur : FANAJASOA Sambany Nestoria

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS