



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934329/ANT/002/SUR_SITE/2021

DATE : 08/12/2021

NOM : RAKOTOMALALARISIJA MAMY ROGER

ADRESSE : LGT 54 CITE 67 HA SUD

TELEPHONE : 0347165030

PROFESSION :AUDITEUR

NUM IMM : 0116TAG

MARQUE :VOLKSWAGEN

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : HOCI

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :6

N°SERIE DU TYPE:113884

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :385281

PTC :1660

PAV :1160

CU :500

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1996

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 08/12/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian

Le Chef de Centre

Opérateur :RANDRIAMANAMPISOA VANESSA ROLANDE

Validité de circulation jusqu'au08/12/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé0116TAG

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1660

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 26 400