



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 907761/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAKOTOMANGA HERVE ONINTSOA RIVO

ADRESSE : LOT CF 56 TER FALIARIVO

TELEPHONE : 0342408261

PROFESSION :INGENIEUR

NUM IMM : 8390TBP

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : KPU1CP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:VU216539

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :035008

PTC :2370

PAV :1680

CU :690

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 1997

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 10/11/2021

PATENTE :

ANI :

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRARIVO Chrésus

Le Chef de Centre

Opérateur :RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé8390TBP**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2370

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 22 000

TVA

Ar 4 400

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 26 400**