

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAVONJISOA TANTELY HERINIRINA TANJONIAINA
FABBRICE 0349262860
ADRESSE : LOT AZ 180 III ANKAZOTOHO OUEST II, Tél.
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7986TR

USAGE EFFECTIF: TMTPEERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 1250

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 12 000

TVA : Ar 2 400

NET A PAYER : Ar 14 400

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 924615/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 26/11/2021

NET A PAYER : Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- MOTEUR BRUYANT
- PNEU AV G LISSE

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMANANTENA
Gérald
Opérateur : RASENDRASOA Josette Himelda

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS (26/12/2021)