

DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE



De: RAMANANTENASOA ROSE DE LIMA  
ADRESSE : LOT A 78 MANARINTSOA, Tél. 0338567841  
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6182TF**

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC : 2210

DROIT : Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA : Ar 2 000

NET A PAYER : **Ar 12 000**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N° : **874229/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

Date : 08/10/2021

NET A PAYER : **Ar 12 000**

*PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »*

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur : Mr RAZAFINDRAJAO Serge  
Alain  
Opérateur : LEDA Fenosoa Yolande

APTITUDE : **INAPTE**

Délai de réparation accordée : **03 MOIS-08/01/2022**