

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: NIVOARILALA ALBERTINE
ADRESSE : LOT 69CBA/3305 BERAVIDA /, **Tél.** 0343355534
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **6698FE**

USAGE EFFECTIF: TBR

PLACE DEBOUT:

PTC : 2800

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BESOROHITRA - FIANARANTSOA**

RECU N° : 905831/FNR/007/SUR_SITE/2021

Date : 09/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PNEU AV D LISSE
- SILENT BLOC BRAS SUP G EN MAUVAIS ETAT

Nom du vérificateur : Mr RANDRIAMIHAMINA J B
ROLAND
Opérateur : RANDRIAMANJATO Tiana Harivony

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1MOIS