

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMANANARINTSOA MBOLATIANA HANITRA  
**ADRESSE :** LOT I U P 14 ANKADIFOTSY BEFELANTANANA-  
0348104949, **Tél.**

**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7545TBK**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1225

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
ANTANANARIVO-BETONGOLO**

**RECU N° : 865350/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 30/09/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- CODE G/D NULS

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 05 JOURS 05/10/2021**