## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAHERINJATOVO NIRNA HARIFIDY **ADRESSE** : LOT GVAS 31 SOAMANANDRARINY 0341481777, **Tél**. 0342380821

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $\bf 2771TAA$ 

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 1300

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-ANTSIRABE

-----

RECU N°: 810344/ANT/023/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/08/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARAMANDIMBY ANDRE NOËLA Opérateur : ANDRIANOMENTSOA Diamondra Sandra APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 05/10/2021