

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAKOTONDRA SOA MALALATIANA HERMAN  
**ADRESSE :** PLLE 11/14 MANGARIVOTRA NORD, Tél. 0340207730  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7951AC**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1160

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
IVATO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 920125/ANT/010/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 23/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ABSENCE PLAQUE N° CHASSIS

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY  
RAKOTOARIVELO Rjarimamy  
Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**