DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: ANDRIANARISOA LANTO

 $\label{eq:added} \textbf{ADRESSE}: \texttt{LOT IPT 3 BEMASOANDRO ITAOSY - 0341156465}, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{2368TAD}$

USAGE EFFECTIF: TMTPERS

PLACE DEBOUT:

PTC: 1650

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 12 000

 TVA:
 Ar 2 400

NET A PAYER: Ar 14 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

RECU N°: 918823/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date: 22/11/2021

NET A PAYER: Ar 14 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE A REMPLACER
- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- VERRE GLOBE OPTIQUE G/D CASSEES

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well Opérateur : RALOVASOA Cristine APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR 01 MOIS 22/12/21