

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** ANDRIAMISEZA ANDRIAMANANTSOA ZAKA  
**ADRESSE :** II Y 6G BIS ANTANIMORA, Tél. 033.11.158.88  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **6390TV**

**USAGE EFFECTIF:** VP

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1440

**DROIT :** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 22 000

**TVA :** Ar 4 400

**NET A PAYER :** **Ar 26 400**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

**RECU N° : 907961/ANT/002/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 11/11/2021

**NET A PAYER : Ar 26 400**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER

Nom du vérificateur : Mr RABEARISOA Jerry Christian  
Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA  
ROLANDE

**APTITUDE : INAPTE**

**Délai de réparation accordée : VR 05 JOURS  
16/11/2021**