## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA



## PROCES-VERBAL DE CONTRE-VISITE TECHNIQUE

**N° CONTROLE**: 934685/FNR/007/SUR SITE/2021 **DATE**: 08/12/2021

NOM: MIN DES TRAVAUX PUBLICS DIRECT5ION DES RESSOURCES TELEPHONE: 0341317554

**ADRESSE**: ANOSY ANTANANRIVO

PROFESSION:/

NUM IMM: 7845TAC MARQUE: TOYOTA COMMUNE: ANTANANARIVO

GENRE: VP TYPE: LJ79LVKP CARROSSERIE:BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :11 N°SERIE DU TYPE:000.10714

PLACE ASSISE: 9 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR:

PTC :2800 PAV :1735 CU :1065

ANNEE DE 1<sup>ère</sup> MISE EN SERVICE: 1995

USAGE EFFECTIF: VP300 (Age > 5 NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

ans)

NR LICENCE: DELIVREE LE: 04/10/2021

PATENTE: ANI:

Visite du: 08/12/2021

Nom du vérificateur :ANDRIAMASIARISOLO JEAN ARNAUD

Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria

Validité de circulation jusqu'au 04/04/2022 APTE