

DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE



De: ANDIANARISON JACQUES ARISTIDE
ADRESSE : LOT II D 120 ANTSINANANIHOPITALY, Tél. 0345626790
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **7128TBE**

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1240

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 11 000

TVA : Ar 2 200

NET A PAYER : **Ar 13 200**

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO

RECU N° : **903974/ANT/002/SUR_SITE/2021**

Date : 08/11/2021

NET A PAYER : **Ar 13 200**

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARTIE FROTEE A DRESSER
- BOUCHON RESERVOIR A POSER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José
B.A
Opérateur : RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE :**INAPTE**

Délai de réparation accordée : **01 MOIS - 08/12/2021**