DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934323/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 08/12/2021

NOM: ANDRIANIRAINY EDDIE LALA

ADRESSE: ITH 08 A AMBOATAVO 0340710125 TELEPHONE:

PROFESSION:-

NUM IMM : 4526TBNMARQUE : VOLKSWAGENCOMMUNE : ITAOSYGENRE : TCPTYPE : ZZZ7HZCARROSSERIE : CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL PUISSANCE :10 N°SERIE DU TYPE:8H029851

PLACE ASSISE: 12 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 079076

PTC :2800 PAV :1800 CU :1000

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2007

USAGE EFFECTIF: TPP ≤ 25 places **NR CARTE VIOLETTE**: **DELIVREE LE**:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 16/06/2021

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 08/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur : CHAN KANG LOI Corine

Validité de circulation jusqu'au23/06/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319 **RECU N°: 934323/ANT/004/SUR_SITE/2021**

De: ANDRIANIRAINY EDDIE LALA DATE 08/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 4526TBN

USAGE EFFECTTF :TPP ≤ 25 places

PLACE ASSISE: 12 PLACE DEBOUT: PTC 2800 DROIT Ar 15 000 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 19 000 Ar 3 800 TVA

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 22 800**