DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RATOVONJANAHARY RIANA TANTELY **ADRESSE**: LOT A 111 AKANY SAMBATRA ANDRANONAHOATRA, **Tél.** 032 95 145 33

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 1914TBD

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 950

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ITINERANTE MANJAKANDRIANA - ANTANANARIVO

RECU N°: 930689/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NETA PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE SALE
- MOTEUR SALE

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA

ROLANDE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 5 JOURS 08/12/2021