## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MBAHOAKA RATSIMBARSON JORO HERMAN **ADRESSE**: LOT AMBOHIMASINA BELOBAKA TSIROANOMANDIDY, **Tél.** (0341035211) /0342571025

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 2513TBC

**USAGE EFFECTIF:** TBR

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 3085

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 853526/ANT/027/SUR\_SITE/2021

**Date**: 20/09/2021

NETA PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- VEHICULE A PEINDRE
- PNEU AV D LISSE

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.

Opérateur : MAHASAHA Famarita Barson

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS