DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RANDRIANARIVO SAMUEL

ADRESSE: LOT II M 68 ANDRAVOAHANGY EST, Tél. 0340556379

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 7318TR

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1760

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0
PV: Ar 4 000
THT: Ar 22 000
TVA: Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 873253/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 08/10/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- FEUX DE STOP G/D NULS

Nom du vérificateur :Mr RAZAFINDRAJAO Serge

Alain

Opérateur: RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 07/11/2021