## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** MAMODALY RIZVANE HOUSSEN **ADRESSE** : ANDABOLY, **Tél.** 0341838589

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 7963UC

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 16000

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar
 0

 PV:
 Ar
  $4\,000$  

 THT:
 Ar
  $13\,000$  

 TVA:
 Ar
  $2\,600$ 

NET A PAYER: Ar 15 600

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOLIARA-TAOLAGNARO

-----

RECU N°: 866447/TLR/013/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- VITRES COULISSANTES LATERALES A COMPLETER
- PARE BRISE CASSEE
- RESERVOIR DIRECT INTERDIT
- CARROSSAGE ROUE AV D A REGLER

Nom du vérificateur :GPHC MAKATIRY Francismin T. Opérateur : RAKOTONDRASOA LEONIE DENISE APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS

01/12/2021