## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: RAZAFINDRAVAO JEANNIE ELMINE ADRESSE: LOT 67 F / 1642 AMBALAVOLA, Tél. Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 5335MD

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

PTC: 1800

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

**CARTE:** Ar 0 PV: Ar 4 000 THT: Ar 22 000 TVA: Ar 4 400

Ar 26 400 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 923951/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 26/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- FREIN ARG NUL
- FREIN ARD NUL
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- MOTEUR SALE
- FUITE D'HUILE SUR MOTEUR

Nom du vérificateur :GPHC RATOVOHERY M.Harifetra Opérateur: RAKOTONDRAZAKA Ando Edmond

Victorien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS