DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & RANDRIAOARISOA NIAVONIAINA DAVIDSON WILLY \\ & \textbf{ADRESSE}: LOT II T 86 IAVOLOHA AMBOHIBAO, Tél. \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule}: \textbf{0624TAG} \\ \end{tabular}$

USAGE EFFECTIF: VP

PLACE DEBOUT:

PTC: 1300

DROIT: Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 24 000

 TVA:
 Ar 4 800

NET A PAYER: Ar 28 800

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TSIROANOMANDIDY - ANTANANARIVO

RECU N°: 920176/ANT/027/SUR_SITE/2021

Date: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 28 800

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CHANGEMENT MOTEUR SANS R T I

Nom du vérificateur :Mr ANDRIANJATOVO Tahiry M.

Opérateur : MAHASAHA Famarita Barson

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01MOIS 23/12/2021