## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\begin{tabular}{ll} \textbf{De:} & \textbf{MAHOMED AKIL HOUSSEN} \\ & \textbf{ADRESSE:} & \textbf{C/O OCEAN TRADE ANDRAHARO, T\'el.} \\ & \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule:} & \textbf{6898TBF} \\ \end{tabular}$ 

**USAGE EFFECTIF: TM10** 

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 11845

**DROIT:** Ar 23 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 27 000

 TVA:
 Ar 5 400

NET A PAYER: Ar 32 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

-----

RECU N°: 914268/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 17/11/2021

NET A PAYER: Ar 32 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PARE BRISE CASSEE

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur : RASOANANTENAINA ANTOINETTE

**OLIDA** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS