## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RABESAOTRA ANDRIANTIANA GIORGIO ADRESSE: LOT IGC 62 SOANIADANANA, Tél. 0344159516 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 2123TBJ

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2150

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TAOLAGNARO - TOLIARA

-----

RECU N°: 920967/TLR/013/SUR\_SITE/2021

**Date**: 23/11/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PLAQUE POLICE AV/AR NON CONFORME
- VITRES FUMEES INTERDITES (PELLICULE)
- DEBUT FUMEE MOTEUR

Nom du vérificateur :Mr RABETRANO Tojo Herintsoa Opérateur : BOTOMANANA DAUPHIN ESPERE

GASARIN

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : SOIXANTE JOURS

23/01/2022