

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RAMANANTOANINAHARY TANTELY AMBININTSOA  
**ADRESSE :** LOT 10 CITE DES POSTES AMBARANJANA, Tél.  
0348108791  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :** **3432TAG**

**USAGE EFFECTIF:** TPP ≤ 25 places

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1500

**DROIT :** Ar 15 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 19 000

**TVA :** Ar 3 800

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
AMBOVOMBE - TOLIARA**

**RECU N° : 923305/TLR/014/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 25/11/2021

**NET A PAYER : Ar 22 800**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- NOMBRE DE SIEGE NON CONFORME A LA CARTE
- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- CARTE GRISE ORIGINALE A PRESENTER

Nom du vérificateur :GPHC RABEMANANJARA  
GABINIAINA  
Opérateur : GPHC RABEMANANJARA GABINIAINA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 02 MOIS**