DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RASENDRAHASINA ESTINA

 $\label{eq:addresse} \begin{aligned} &\textbf{ADRESSE}: ALATSINAINY \ \text{MERIMANDROSO}, \ \textbf{T\'el}. \ 03372422321 \\ &\textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \ \textbf{0189TAD} \end{aligned}$

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 2800

DROIT: Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE IVATO - ANTANANARIVO

RECU N°: 909172/ANT/010/SUR_SITE/2021

Date: 11/11/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- CABOCHON ARR G A REMPLACER
- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS
- FEUX DE STOP G/D NULS
- FEU DE POLICE NUL

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi Opérateur : RASENDRALAHY Lantonirina Eric APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 01 MOIS