DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BESOROHITRA - FIANARANTSOA



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 916365/FNR/007/SUR_SITE/2021 **DATE**: 18/11/2021

NOM: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLIC

ADRESSE: LOT ANOSY TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM: 1855TABMARQUE: VOLKSWAGENCOMMUNE: ANTANANARIVOGENRE: CTTETYPE: 9K9/1YCARROSSERIE: FOURGONSOURCE D'ENERGIE: GASOILPUISSANCE: 8N°SERIE DU TYPE: 520669

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 868850

PTC :1800 PAV :1250 CU :550

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2000

USAGE EFFECTIF: TMTPERS NR CARTE VIOLETTE: DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 08/08/2019

PATENTE: ANI: APTITUDE: APTE Visite du 18/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RAJAKOBA Jean Emma Noël Le Chef de Centre

Opérateur :FANAJASOA Sambany Nestoria Validité de circulation jusqu'au 18/05/2022

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

> > **(**

Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N°:916365/FNR/007/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

BESOROHITRA - FIANARANTSOA

De: MINISTERE DES TRAVAUX PUBLIC DATE 18/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 1855 TAB

USAGE EFFECTTF:TMTPERS

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 1800 DROIT Ar 0 CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 0 CARTE Ar 0 THT Ar 0 TVA Ar 0

TIMBRE Ar 0 NET A PAYER : Ar 0