## **DIRECTION GENERALE** DE LA **SECURITE ROUTIERE**



De: RAMASOMBOHITRA NEKENA HITAHIRY TODISOA ADRESSE: LOT A V 374 VINANY LOHARANOMBATO, Tél. 0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule :  $\bf 0702TBC$ 

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

**DROIT:** Ar 9 000 Ar 0

**CARNET D'ENTRETIEN:** 

**CARTE:** Ar 0 PV: Ar 4 000 THT: Ar 13 000 TVA: Ar 2 600

Ar 15 600 **NET A PAYER:** 

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE **MAHAJANGA-AMBOROVY** 

RECU N°: 869812/MGA/020/SUR\_SITE/2021

**Date**: 05/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ROUE DE SECOURS LISSE
- REFLECTEURS PHARES G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :RAKOTOMANANA A. Joachin Opérateur: RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS