



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 864653/ANT/010/SUR\_SITE/2021

DATE : 30/09/2021

NOM : LFL MADAGASCAR SA

ADRESSE : 439 ME ANDAFIAVARATRA TANAMBAO

TELEPHONE : 0322390212

PROFESSION :-

NUM IMM : 1113TAL

MARQUE :MITSUBISHI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : LNV96W7J

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:00869

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :HH2495

PTC :2740

PAV :2100

CU :640

ANNEE DE 1<sup>ere</sup> MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 28/09/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 30/09/2021

Nom du vérificateur :Mr RANDRIAMIHAJA H.Rémi

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au02/10/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1113TAL**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 7

PLACE DEBOUT :

PTC

2740

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**