

**DIRECTION GENERALE  
DE LA  
SECURITE ROUTIERE**



**De:** RANDRIANIRINA HERINJATOVO JULIEN TEL: 034 73 200 03  
**ADRESSE :** LOT RESIDENCE COMMUNE RALAIVELO DANIEL  
ANJOMA ISAHA, Tél.  
**Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 6192FC**

**USAGE EFFECTIF:** TV

**PLACE DEBOUT:**

**PTC :** 1050

**DROIT :** Ar 7 000

**CARNET D'ENTRETIEN :** Ar 0

**CARTE :** Ar 0

**PV :** Ar 4 000

**THT:** Ar 11 000

**TVA :** Ar 2 200

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE  
FIANARANTSOA-AMBOSITRA**

**RECU N° : 872612/FNR/015/SUR\_SITE/2021**

**Date :** 07/10/2021

**NET A PAYER : Ar 13 200**

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE  
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

**Le Chef de Centre**

**INAPTE**

**ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :**

- ESSUIE GLACE EN MAUVAIS FONCTIONNEMENT
- CACHE POUSSIÈRE CREMAILLÈRE A REMPLACER
- FUMÉE EXCESSIVE
- MAUVAISE FIXATION DE BATTERIE
- BRANCHEMENT CODE PHARE A VÉRIFIER
- CACHE POUSSIÈRE TRANSMISSION G/D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAZAFINDRINA Léonard  
Victorien  
Opérateur : RANDIMBISON PITANY FARA ONJA

**APTITUDE :INAPTE**

**Délai de réparation accordée : 1 MOIS 07/11/2021**