DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: VALLIMAMOD MEHBOUB ALY

 $\mathbf{ADRESSE}: \mathtt{RUE}\ \mathtt{VICTOR}\ \mathtt{HUGO}\ \mathtt{AMPASIKA}\ \mathtt{SECT}\ \mathtt{IV}\ \mathtt{MGA}\ \mathtt{VILLE},\ \mathbf{T\'el}.$

0324003415

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 9090MA

USAGE EFFECTIF: TM3 (Age >5 ans)

PLACE DEBOUT:

PTC: 3490

DROIT: Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN: Ar 0

CARTE: Ar 0 **PV:** Ar 4 000

THT: Ar 10 000

TVA: Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE AMBOROVY - MAHAJANGA

RECU N°: 931089/MGA/020/SUR_SITE/2021

Date: 06/12/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT INTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- PNEU ARR G LISSE

Nom du vérificateur :RANDRIANARISOA Donatien Opérateur : RAJAONARIVELO NAIVONANTENAINA

MILY

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS