DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA-ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 867204/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 04/10/2021

NOM: GILBERT TSIALATSAKA

ADRESSE: LOT 0122 BIS /AB ANDREFANA AMBOHIJANAHARY **TELEPHONE**: 0344149255

PROFESSION:-

NUM IMM: 3727TV MARQUE :LAND ROVER **COMMUNE: ANTANANARIVO**

GENRE: VP TYPE: RR200 **CARROSSERIE**: BREAK **SOURCE D'ENERGIE** :GASOIL **PUISSANCE: 15** N°SERIE DU TYPE:322737

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: **N°MOTEUR:** 020342

PTC:2510 **PAV**:1820 CU:690

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 1988

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: -**DELIVREE LE:-**

NR LICENCE: **DELIVREE LE**: 04/10/2021

PATENTE:-ANI:-APTITUDE: APTE Visite du 04/10/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY Le Chef de Centre

Opérateur: RABEARIVONY Lantoharimalala Aimée $Validit\'e \ de \ circulation \ jusqu'au 04/10/2022$

> DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

DATE 04/10/2021

RECU N°:867204/ANT/004/SUR_SITE/2021

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE

ALASORA-ANTANANARIVO

De: GILBERT TSIALATSAKA

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 3727TV

USAGE EFFECTTF: VP

PLACE ASSISE: 7 PLACE DEBOUT: PTC 2510 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400 TIMBRE Ar 0