## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: FIDIARISON NIRINA ALAIN ODON ADRESSE: 608 CITE AMPEFILOHA-, Tél. 0349782420 Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 8925TBA

**USAGE EFFECTIF: TBR** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2910

**DROIT:** Ar 9 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

## CENTRE DE SECURITE ROUTIERE TOAMASINA-MORAMANGA

RECU N°: 866761/TNA/018/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## **ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):**

- COUSSINS SIEGES A REPARER
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE
- PATENTE A PRESENTER
- PNEU AV G LISSE
- PNEU AV D LISSE
- PNEU ARR G LISSE
- PNEU ARR D LISSE
- FEUX SUR CABINE A ENLEVER
- CABOCHON ARR D A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RAJOSEFA Mondain Opérateur : RAOILISON Dera

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : DR UN MOIS-01 NOVEMBRE 2021