



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 920862/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 23/11/2021

NOM : RANDRIAMAMPIANINA HERIHARISOA

ADRESSE : LOT B 88 A ANKADIKELY ILAFY

TELEPHONE : 0340245867

PROFESSION :ENTREPRENEUR

NUM IMM : 3811TAJ

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : 914/37

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :16

N°SERIE DU TYPE:67402215344952

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :36690510000459

PTC :8200

PAV :5020

CU :3180

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1991

USAGE EFFECTIF : TM7

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :-

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 18/11/2021

PATENTE :

ANI : 2021

APTITUDE : APTE Visite du 23/11/2021

Nom du vérificateur :Mr RAMAROSATA Rija Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :ANDRIANARISOA Miora Oly Niherantiana

Validité de circulation jusqu'au23/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3811TAJ

USAGE EFFECTIF :TM7

PLACE ASSISE : 3

PLACE DEBOUT :

PTC

8200

DROIT

Ar 15 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 17 000

TVA

Ar 3 400

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 20 400