## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



**De:** RAKOTOMAVO FANJANIRINA AIME **ADRESSE**: LOT BI 20 MANDROSOA ILAFY, **Tél**. 0337362823 **Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule**: **3157TAE** 

**USAGE EFFECTIF:** TV

PLACE DEBOUT:

**PTC:** 1395

**DROIT:** Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 11 000

 TVA:
 Ar 2 200

NET A PAYER: Ar 13 200

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE BETONGOLO - ANTANANARIVO

-----

RECU N°: 926424/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 30/11/2021

NET A PAYER: Ar 13 200

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- VEHICULE A PEINDRE
- PARE BRISE CASSEE
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :Mr RABEARISOA Jerry Christian Opérateur : RANDRIAMANAMPISOA VANESSA

ROLANDE

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : VR 02 MOIS 30/01/2022