DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 912743/ANT/004/SUR_SITE/2021 **DATE**: 16/11/2021

NOM: SOCIETE INDUSTRIELLE MALAGASY SIM

ADRESSE : RUE RAMILIJAONA RTE D ANDRONDRA TELEPHONE :

PROFESSION:-

NUM IMM : 9261TAG MARQUE :HYUNDAI COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : CAM

TYPE : GA1

CARROSSERIE :BACHEE

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :11

N°SERIE DU TYPE:..196 966

PLACE ASSISE : 3 PLACE DEBOUT : N°MOTEUR :3195452

PTC :6280 PAV :2780 CU :3500

ANNEE DE 1^{ère} MISE EN CIRCULATION: 2005

USAGE EFFECTIF: TM6 NR CARTE VIOLETTE: - DELIVREE LE:-

NR LICENCE: DELIVREE LE: 18/05/2021

PATENTE: - ANI: 2021 APTITUDE: APTE Visite du 16/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC FARALAHY

Le Chef de Centre

Opérateur :FRANCINE Emilienne Astina Validité de circulation jusqu'au20/05/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :912743/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: SOCIETE INDUSTRIELLE MALAGASY SIM DATE 16/11/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9261 TAG

USAGE EFFECTTF:TM6

PLACE DEBOUT: PLACE ASSISE: 3 PTC 6280 Ar 10 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 14 000 TVA Ar 2 800

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 16 800**