



**PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE**

N° CONTROLE: 907356/ANT/002/SUR\_SITE/2021

DATE : 10/11/2021

NOM : RAKOTOARIVELO MAHERY JOSE

ADRESSE : LOT II V 112 AMPANDRANA BESARETY

TELEPHONE : 0348330742

PROFESSION :MEDECIN

NUM IMM : 3831TBM

MARQUE :HYUNDAI

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : VP

TYPE : JN 81VP

CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :8

N°SERIE DU TYPE:5U062533

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :1905

PAV :1500

CU :405

ANNEE DE 1<sup>re</sup> MISE EN CIRCULATION : 2005

USAGE EFFECTIF : VP

NR CARTE VIOLETTE : -

DELIVREE LE :07/11/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 10/11/2021

PATENTE : -

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 10/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc

Le Chef de Centre

Opérateur :LEDA Fenosoa Yolande

Validité de circulation jusqu'au10/11/2022



**Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3831TBM**

USAGE EFFECTIF :VP

PLACE ASSISE : 5

PLACE DEBOUT :

PTC

1905

DROIT

Ar 18 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 0

THT

Ar 20 000

TVA

Ar 4 000

TIMBRE

Ar 0

**NET A PAYER : Ar 24 000**