## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



De: RAKOTONDRAINIBE JEAN HERIVELO ADRESSE: LOT II D 92 MANJAKA, Tél. 348413819

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule: 5969TAR

**USAGE EFFECTIF: VP** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 2920

**DROIT:** Ar 18 000

**CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 22 000

 TVA:
 Ar 4 400

NET A PAYER: Ar 26 400

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

-----

RECU N°: 863505/ANT/002/SUR\_SITE/2021

**Date**: 29/09/2021

NET A PAYER: Ar 26 400

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

PARTIE FROTEE A DRESSER

Nom du vérificateur :GPHC ANDRIAMBOLOLONA

Nary

Opérateur: RANARIVELO FANJATIANA Jean Hugues

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS -29/11/2021