



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 918737/ANT/004/SUR_SITE/2021

DATE : 22/11/2021

NOM : RANDRIAMAMORY JEAN BAPTISTE

ADRESSE : I C 113 BIS ANKADILALAMPOTSY /0345299082

TELEPHONE :

PROFESSION :MPAMBOLY

NUM IMM : 3592TAV

MARQUE :TOYOTA

COMMUNE : ANKARAOBATO ANTANANARIVO

GENRE : CTTE

TYPE : LH114

CARROSSERIE :FOURGON

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :10

N°SERIE DU TYPE:0016281

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :3578224

PTC :2800

PAV :1615

CU :1185

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 1999

USAGE EFFECTIF :TMTPEPS

NR CARTE VIOLETTE :

DELIVREE LE :15/05/2019

NR LICENCE :

DELIVREE LE : 23/11/2020

PATENTE :

ANI : 2020

APTITUDE : APTE Visite du 22/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well

Le Chef de Centre

Opérateur :RALOVASOA Cristine

Validité de circulation jusqu'au23/05/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé3592TAV

USAGE EFFECTIF :TMTPEPS

PLACE ASSISE : 9

PLACE DEBOUT :

PTC

2800

DROIT

Ar 6 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 10 000

TVA

Ar 2 000

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 12 000