DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:HAINGOMALALAVOLA HARIMANITRA} \textbf{ADRESSE}: LOT B 356 ANDRANOMANALINA 0331212399, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3425TJ}$

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC: 1050

DROIT: Ar 7 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 2 000

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 13 000

 TVA:
 Ar 2 600

NET A PAYER: Ar 15 600

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTANANARIVO-BETONGOLO

RECU N°: 861759/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date: 28/09/2021

NET A PAYER: Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- ETAT EXTERIEUR DU VEHICULE A AMELIORER
- VEHICULE A PEINDRE
- PARTIE FROTEE A DRESSER

Nom du vérificateur :GPHC RANDRANTONIRINA José

B.A

Opérateur: RAZAFIMANDROSO Heriniaina Elien

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS