

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RAJOSOA LANJAHARISOA TANTELY

ADRESSE : II A 8 MA AMBODITSIRY, Tél. -

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3459TAB

USAGE EFFECTIF: TV

PLACE DEBOUT:

PTC : 1160

DROIT : Ar 7 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : Ar 15 600

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ALASORA - ANTANANARIVO**

RECU N° : 916749/ANT/004/SUR_SITE/2021

Date : 18/11/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- VEHICULE A PEINDRE
- FREIN A MAIN INOPERANT
- FREIN SUR 4 ROUES A EQUILIBRER
- FUMEE EXCESSIVE

Nom du vérificateur :GPHC DONAVAO Rock Well
Opérateur : NARIZO Estera Tatiana

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 1 MOIS 18/12/2021