## DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE



 $\label{eq:De:TRANAMBAROTRA MEVA} \textbf{ADRESSE}: SIS AU LOT 78 RUE COLBERT, \textbf{T\'el}. \\ \textbf{Pour visite technique avec ou sans carnet du v\'ehicule}: \textbf{3322DH}$ 

**USAGE EFFECTIF: TA** 

**PLACE DEBOUT:** 

**PTC:** 9500

**DROIT:** Ar 6 000 **CARNET D'ENTRETIEN:** Ar 0

 CARTE:
 Ar 0

 PV:
 Ar 4 000

 THT:
 Ar 10 000

 TVA:
 Ar 2 000

NET A PAYER: Ar 12 000

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ANTSIRANANA-TRANOBOZAKA

-----

RECU N°: 866438/ANA/009/SUR\_SITE/2021

**Date**: 01/10/2021

NET A PAYER: Ar 12 000

PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE

ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »

Le Chef de Centre

## **INAPTE**

## ANOMALIE(S) CONSTATEE(S):

- TOUS FEUX CLIGNOTANTS NULS

Nom du vérificateur :GPHC

RANDRIAMIARISOANDRAIBE Hery

Opérateur : CHARLES AIMEE ALEXANDRA

**GASPARIN** 

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 10 JOURS