

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIAMIADANTSOA GASTON
ADRESSE : LOT 14 B 360 ATSIMONTSENA, **Tél.** 033 14 044 52
Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : **5746TAC**

USAGE EFFECTIF: CU

PLACE DEBOUT:

PTC : 3500

DROIT : Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 0

PV : Ar 4 000

THT: Ar 13 000

TVA : Ar 2 600

NET A PAYER : **Ar 15 600**

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
ANTANANARIVO-ANTSIRABE**

RECU N° : 869680/ANT/023/SUR_SITE/2021

Date : 05/10/2021

NET A PAYER : Ar 15 600

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- MARCHE A PIED A POSER
- LAME RESSORT AV G/D CASSEE

Nom du vérificateur : RAKOTOARIMANANA Romain
Emilien
Opérateur : RAVO Voahanginirina Pierrette

APTITUDE : INAPTE

Délai de réparation accordée : 05 JOURS 10/10/2021