DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 934079/ANT/004/SUR_SITE/2021 DATE: 07/12/2021

NOM: RAZANABOLA JACQUELINE ELOISE

ADRESSE: LOT VB II 023 TONGARIVO MANDROSO TELEPHONE:

PROFESSION:/

NUM IMM : 9634TAR MARQUE :TOYOTA COMMUNE : TANJOMBATO
GENRE : VP TYPE : BU11F CARROSSERIE :BREAK

SOURCE D'ENERGIE :ESSENCE PUISSANCE :23 N°SERIE DU TYPE:98K055936

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: N°MOTEUR: 5698105

PTC :2310 PAV :1770 CU :540

ANNEE DE 1ère MISE EN CIRCULATION: 2011

USAGE EFFECTIF: VP NR CARTE VIOLETTE: /710635 DELIVREE LE: 18/07/2019

NR LICENCE: DELIVREE LE: 18/07/2019

PATENTE:/ ANI:/ APTITUDE: APTE Visite du 07/12/2021

Nom du vérificateur :GP1C RANDRIATSIMIALONA L El'no Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRASOA Josette Himelda Validité de circulation jusqu'au07/12/2022

DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE ROUTIERE

CENTRE DE SECURITE ROUTIERE ALASORA - ANTANANARIVO



Nif: 4001089525 Stat 71102 11 2006 0 04319

RECU N° :934079/ANT/004/SUR_SITE/2021

De: RAZANABOLA JACQUELINE ELOISE DATE 07/12/2021

Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé 9634TAR

USAGE EFFECTTF :VP

PLACE ASSISE: 5 PLACE DEBOUT: PTC 2310 Ar 18 000 DROIT CARNET D'ENTRETIEN Ar 0 \mathbf{PV} Ar 2 000 CARTE Ar 2 000 THT Ar 22 000 TVA Ar 4 400

TIMBRE Ar 0 **NET A PAYER : Ar 26 400**