

**DIRECTION GENERALE
DE LA
SECURITE ROUTIERE**



De: RANDRIANARIVELO TSILAVINA

ADRESSE : AMBOHIMAMORY SABOTSY MANJAKAVAOAKA, Tél.
0341926293

Pour visite technique avec ou sans carnet du véhicule : 3959TAH

USAGE EFFECTIF: CU > 25 places et ≤ 50 places

PLACE DEBOUT:

PTC : 3450

DROIT : Ar 25 000

CARNET D'ENTRETIEN : Ar 0

CARTE : Ar 2 000

PV : Ar 4 000

THT: Ar 31 000

TVA : Ar 6 200

NET A PAYER : Ar 37 200

**CENTRE DE SECURITE ROUTIERE
BETONGOLO - ANTANANARIVO**

RECU N° : 913947/ANT/002/SUR_SITE/2021

Date : 17/11/2021

NET A PAYER : Ar 37 200

**PRIERE DE VOUS MUNIR DE LA PRESENTE LORS DE LA CONTRE VISITE
ENTO ITY TARATASY ITY REHEFA HANAO « CONTRE VISTE »**

Le Chef de Centre

INAPTE

ANOMALIE(S) CONSTATEE(S) :

- PARE BRISE CASSEE
- PARE BRISE A REMPLACER

Nom du vérificateur :GPHC RASOANAIVO Jean Marc
Opérateur : RASOLOJAONA Rivotiana Rhonny

APTITUDE :INAPTE

Délai de réparation accordée : 02 MOIS 17/01/2022