



PROCES-VERBAL DE VISITE TECHNIQUE

N° CONTROLE: 903964/ANT/010/SUR_SITE/2021

DATE : 08/11/2021

NOM : RAMBELOMANANA DANIEL JUSTIN

ADRESSE : C 95 E AMBODIVONDAVA AMBOHINAORINA SABOTSY

TELEPHONE : 0336248041

PROFESSION :CHAUFFEUR

NUM IMM : 1014TBB

MARQUE :MERCEDES BENZ

COMMUNE : ANTANANARIVO

GENRE : TCP

TYPE : 313CDI

CARROSSERIE :CAR

SOURCE D'ENERGIE :GASOIL

PUISSANCE :9

N°SERIE DU TYPE:R327766

PLACE ASSISE : 22

PLACE DEBOUT :

N°MOTEUR :ILLISIBLE

PTC :3490

PAV :1240

CU :2250

ANNEE DE 1^{re} MISE EN CIRCULATION : 2008

USAGE EFFECTIF : CSUB

NR CARTE VIOLETTE : 0227217

DELIVREE LE :-

NR LICENCE : 02454VS10017

DELIVREE LE : 08/11/2021

PATENTE : 2019

ANI : -

APTITUDE : APTE Visite du 08/11/2021

Nom du vérificateur :GPHC NY ANDRY RAKOTOARIVELO Rijarimamy

Le Chef de Centre

Opérateur :RASENDRALAHY Lantonirina Eric

Validité de circulation jusqu'au08/03/2022



Visite technique avec ou sans carnet du véhicule immatriculé1014TBB

USAGE EFFECTIF :CSUB

PLACE ASSISE : 22

PLACE DEBOUT :

PTC

3490

DROIT

Ar 9 000

CARNET D'ENTRETIEN

Ar 0

PV

Ar 2 000

CARTE

Ar 2 000

THT

Ar 13 000

TVA

Ar 2 600

TIMBRE

Ar 0

NET A PAYER : Ar 15 600